

EDITAL LEILÃO CÓDIGO 7498 DATA 01/10/2024

LEILÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS DA MAPFRE SEGUROS, LOCADORAS E OUTRAS SEGURADORAS

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS

1. O LEILOEIRO E O COMITENTE NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUALQUER DIVERGÊNCIA POSTERIOR AO LEILÃO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DE MONTA DOS VEÍCULOS, CASO OCORRA DIVERGÊNCIA PARA MÉDIA MONTA, A RECLASSIFICAÇÃO SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE.
2. Para regularização das Placas Padrão Mercosul, o Arrematante/Comprador deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante/Comprador todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul, seja divergência das placas no físico e/ou no CRV/CLRV.
3. Os lotes serão apregoados um a um, segundo critério do leilão, sem obrigatoriedade de ordem numérica sequencial.
4. O Leiloeiro poderá incluir, excluir ou reunir lotes, como bem convier às necessidades do leilão.
5. Os arrematantes poderão, nos dias determinados para visitação, vistoriar, examinar, levantar condição de documentos, etc., inerentes aos bens destinados a leilão, sendo de inteira responsabilidade do arrematante fazer as averiguações quanto a modelo, cor, ano de fabricação, potência, problemas mecânicos, etc.
6. Leiloeiro se exime de responsabilidades por erros comprovados de digitação nos catálogos, anúncios, etiquetas e boletos. Eventuais erros têm preservado o direito de retificação.
7. O arrematante deverá examinar o número do motor e do chassi. Caso o número não estiver legível, é de responsabilidade do arrematante a troca da peça e/ou a remarcação.
8. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram a quem maior oferta de preço oferecer acima da avaliação (que poderá ser divulgada ou não). Não serão aceitos, em hipótese alguma, qualquer reclamação ou desistência posterior à arrematação.
9. No caso de não ser alcançado o valor mínimo estabelecido pela empresa (comitente), O leiloeiro poderá, a seu critério, aceitar lanços condicionais inferiores, sujeitos à aprovação ou não do comitente. Após a aprovação, o arrematante será comunicado imediatamente a fim de regularizar o pagamento, tendo um prazo de 24h (vinte e quatro horas) para fazê-lo. Não sendo aprovado, o cheque garantia será devolvido ao arrematante no mesmo prazo.
10. Em caso de sustação ou devolução do cheque garantia por parte do arrematante, seja por insuficiência de fundos ou outros motivos, o mesmo será encaminhado, conjuntamente com os Comitentes, para as providências jurídicas, uma vez que cabe ao Leiloeiro ou ao Comitente a cobrança de 20% do valor arrematado a título de multa + 5% de comissão, conforme artigo 39, capítulo II, decreto n.º 21.981 (Lei do Leiloeiro).
11. No ato da arrematação, os compradores emitirão um cheque de sinal nominal ao Leiloeiro, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do lance. O cheque deverá ser substituído por um outro administrativo nominal ao Leiloeiro ou através de comprovante de depósito em dinheiro devidamente autenticado pelo banco no valor total do lanço mais 5% (cinco por cento) de comissão na administração até as 14:00 horas do primeiro dia útil após a data de realização do leilão. A nota de arrematação somente será entregue ao comprador, mediante a comprovação do pagamento. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamentos em dinheiro, depósito em cheque que tenha sido efetuado pelo próprio arrematante, cheques visados nem auto-depósitos (caixa rápido).
12. Caso o comprador arrematar dois ou mais lotes em um mesmo leilão, o cheque de garantia será emitido no valor de 20% (vinte por cento) de sinal + 5% (cinco por cento) de comissão do Leiloeiro sob o total dos lotes arrematados. Não será aceita a desistência total ou parcial. O arrematante ficará responsável pelo pagamento total dos lotes.
13. O arrematante apenas poderá proceder ao depósito bancário em conta corrente de titularidade do Leiloeiro após a arrematação do bem, eis que a quantia depositada deverá corresponder exatamente ao valor da arrematação
14. O arrematante receberá, ao assinar o cheque garantia, boleta constando todos os dados do bem

arrematado.

15. O arrematante deverá fornecer todos os dados necessários para emissão da nota de arrematação de forma correta, não sendo permitido alterá-los posteriormente.
16. A documentação pertinente à liberação e transferência dos bens arrematados será apresentada no prazo previsto de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias úteis. Poderá eventualmente ocorrer algum atraso. A entrega da documentação dos veículos do Bradesco, obedecerá um prazo de 30 (trinta) dias.
17. Se houver atraso superior a 60 (sessenta) dias úteis, o Comitente poderá recomprar o bem no valor pago pelo arrematante. Sendo que o Palácio dos leilões não se responsabilizará por eventuais benfeitorias feitas no bem.
18. O Comprador que necessitar de fazer uso da empilhadeira do Palácio dos Leilões para a retirada do veículo do pátio, terá um custo por veículo de: R\$30,00 (trinta reais) para veículos pequenos; R\$70,00 (setenta reais) para vans e camionetes; R\$700,00 (setecentos reais) para veículos grandes (caminhões, dentre outros). Outros itens serão estudados caso a caso. Estes valores deverão ser pagos no ato da emissão da nota de venda do Leiloeiro. Os encargos com transporte e emissão de notas fiscais de remessa para remoção dos bens arrematados serão de inteira responsabilidade do arrematante.
19. **A contar da data da emissão da nota de arremate, o usuário/vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a retirada do bem arrematado, mediante a apresentação da Nota de Arrematação.**

Após o término desse prazo, será cobrada uma taxa diária de estadia no pátio do Palácio dos Leilões, conforme a tabela vigente.

- R\$ 25,00 (vinte cinco reais) Moto.
- R\$ 50,00 (cinquenta reais) Carro, Camioneta, Furgão, Van e Veículos Leves.
- R\$ 100,00 (cem reais) Caminhão, Micro ônibus, Ônibus, Semi-reboque e Veículos Pesados.
- R\$ 20,00 (vinte reais) Materiais.

* Em caso de materiais, decorridos 90 (noventa) dias, o usuário/vencedor perderá o direito de propriedade do bem arrematado, sem direito a qualquer restituição.

20. A responsabilidade sobre o bem arrematado é inteiramente do arrematante, não sendo permitida a transferência para terceiros.
21. Os bens vendidos são de responsabilidade do Comitente (proprietário do bem), sendo o Leiloeiro mero mandatário do leilão, razão pela qual não se responsabiliza, em hipótese alguma, pela evicção dos bens colocados em leilão.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Palácio dos Leilões somente promove a intermediação de vendas de bens móveis e imóveis por meio de leilões realizados pelos Leiloeiros Oficiais, não estando, portanto, autorizadas quaisquer outras hipóteses de vendas que não aquelas realizadas durante o pregão.

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas estão autorizadas a adquirirem bens por meio dos leilões realizados no Palácio dos Leilões.

As despesas anunciadas no veículo e ou pelo Leiloeiro terão que ser pagas no caixa.

NOTA PARA O ARREMATANTE

Caso exista será por conta do arrematante

1. IPVA, DPVAT e Licenciamento 2021.
2. Multa de rec. vencido
3. Fazer a transferência do veículo no prazo de 30 dias após a data do CRV, cumprindo todas as normas exigidas pelo DETRAN.
4. Fazer o laudo do IMMETRO para desbloqueio do sinistro.
5. Fazer laudo de retirada de GNV nos veículos de combustível GNV.

ATENÇÃO

1. Para arrematação de veículos na condição de sucata, é necessário que as pessoas jurídicas sejam credenciadas ao Departamento de Trânsito de seu estado (Detran) para exercerem atividades de desmontagem, recuperação, reciclagem e comercialização de partes e peças de veículos automotores.
2. Eventuais bens classificados NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM podem se tratar de veículos recuperados de SINISTRO, sendo de responsabilidade do arrematante pesquisar a sua procedência antes de arrematá-lo.
3. Todos os veículos provenientes de seguradoras são classificados como SINISTRADOS.
4. Durante o leilão poderá ocorrer alteração na situação, descrição e Ano/Modelo dos Veículos.
5. É de exclusiva responsabilidade do arrematante fazer as consultas necessárias, através dos telefones ou do site do palácio dos leilões, a fim de verificar se a documentação do(s) veículo(s) arrematado(s) esta(ão) disponível(is) para retirada.
6. Os veículos vendidos de outro estado, caso haja necessidade de cadastramento do crv (dut) ficará por conta do arrematante.
7. Multa de recibo vencido será por conta do arrematante.

NÃO DEIXE DE LER

- O Palácio dos leilões não se responsabiliza pelas informações disponíveis nos aplicativos, websites ou páginas virtuais externos que oferecem pesquisas de históricos de veículos, sendo certo que os dados constantes nestas pesquisas não são oficiais, tampouco estão diretamente vinculadas aos órgãos oficiais de trânsito.
- Fique atento! os dados constantes no boleto bancário devem ser idênticos aos dados do beneficiário do pagamento.
- Ao realizar o pagamento do boleto bancário confirme os dados de base do boleto, como agência, conta, beneficiário e se o código do banco é igual ao que aparece nos três primeiros dígitos da representação numérica do código de barras.
- pagamentos realizados em desacordo com os dados previamente informados e não identificado pelo palácio dos leilões não serão aceitos ou reembolsados.

GENERALI SEGUROS

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
152	245	i/hyundai sonata gls gasolina 2011 2012 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran

AUTO VENDE

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
-----	------	-----------

1	211	ford/ecosport se 1.6 alcool/gasolina 2015 2015 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
2	210	fiat/linea essence 1.8 gasolina/alcool/gas natur 2013 2014 no estado que se encontra gnv, transferência especial - se houver necessidade de alguma regularização, será por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
98	275	i/renault megane rxe 1.6 gasolina 2001 2001 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran

MAPFRE

IPVA referente 2024 e anos anteriores, serão pagos integralmente pela Cia, conforme tabela abaixo:

Calendário de pagamento IPVA 2024

JANEIRO

ATÉ 29/02

FEVEREIRO

ATÉ 31/03

MARÇO

ATÉ 30/04

ABRIL

ATÉ 31/05

MAIO

ATÉ 30/06

Em caso de débitos de IPVA pendente, enviar dados do veículo e evidência do débito existente para análise.

O DPVAT e a taxa de licenciamento do ano vigente serão de responsabilidade do arrematante.

Prazo para entrega da documentação 60 dias úteis.

DOS BENS

1. Os Lotes são VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, sem garantia do fabricante, sem garantia de funcionamento e sem garantia de reposição de quaisquer peças que porventura estejam faltando, não se responsabilizando o LEILOEIRO, nem o COMITENTE VENDEDOR pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes.

2. Caso o nº do motor físico informado desses lotes, estejam divergentes do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e estes NÃO possuam QUEIXA DE FURTO, a regularização ficará por conta dos arrematantes.

3. O leiloeiro, o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o Arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria.

4. O leiloeiro e o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam por débitos de qualquer natureza que eventualmente recaiam sobre os bens ofertados em Leilão tais como, documentação vencida, multas de trânsito, recibo, etc.

5. Todas as companhias do Grupo Mapfre não se responsabilizam por RESTRIÇÕES JUDICIAIS, que por ventura venham aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições através de um procedimento judicial conhecido como EMBARGOS DE TERCEIROS.

6. Veículos que estiverem com a restrição/bloqueio junto aos órgãos governamentais por exclusão/alteração do

Gás Natural Veículos, GNV será de exclusiva responsabilidade do comprador a realização do laudo CSV para a regularização da restrição. Após a regularização da restrição deve-se acionar uma empresa credenciada (Despachante), para realização dos procedimentos aos órgãos governamentais, para emissão de uma carta do DETRAN liberando a realização do Laudo do Inmetro para retirada da informação de GNV do sistema

7. Veículos que estiverem com as etiquetas autodestrutivas (ETA) danificadas e/ou ausentes, será de responsabilidade do comprador realizar a solicitação da 2ª via das etiquetas ao fabricante ou a concessionária através do ofício de solicitação emitido pelo Detran, o mesmo será entregue juntamente com Certificado de Registro do Veículo (CRV).

8. Veículos sinalizados como regravadas, Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.

9. Veículos sem KIT GNV instalado, porém constando a informação no CRV no campo combustível GNV, a regularização, bem como taxas e encargos será de responsabilidade exclusiva do comprador.

10. Veículos transferidos no estado do Rio de Janeiro. Numeração de placa no novo modelo MERCOSUL, conforme resoluções 729 e 733 do departamento nacional de trânsito (DENATRAN). Será de responsabilidade exclusiva do arrematante, todos os procedimentos, bem como as taxas e os encargos.

RESTRIÇÃO/BLOQUEIO DIVERSOS POR EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE GNV:

Veículos que estiverem com a restrição/bloqueio junto aos órgãos governamentais por exclusão/alteração do Gás Natural Veículos GNV, será de exclusiva responsabilidade do comprador a realização do laudo CSV para a regularização da restrição. Após a regularização da restrição deve-se acionar uma empdimentos aos órgãos governamentais, para emissão de uma carta do DETRAN liberando a realização do Laudo doInmetro para retirada da informação de GNV do sistema.

Para compra de veículos BLDOS, os r to ao Exército a ATVB (Autorização para transferência de veículos Blindados) conforme portaria nº 94 de 16/08/2019 seção II e III arts. 47 ao 54 do Ministério da Defesa.

Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição Veículo sem registro, 30 dias, será por conta do Arrematante;

O leiloeiro e o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam por débitos de até R\$ 500,00 que eventualmente recaiam sobre os bens ofertados em leilão tais como: documentação vencida, multas de trânsito, recibo CRLV. os valores superiores a R\$ 500,00 deverão ser apresentados ao leiloeiro que encaminhará para análise do ressarcimento para a seguradora.

NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO/TROCA DAS PLACAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO NOVO PADRÃO MERCOSUL:

Conforme a legislação federal de trânsito, o novo modelo de placas de identificação veicular - PIV, que segue o padrão estabelecido pelo MERCOSUL, será exigido a partir de 31 de janeiro de 2020 nos seguintes casos:

1 Registro de veículo 0 km.

2 Mudança de categoria do veículo. Condições válidas a partir de: 06.02.2020_rev. 12

3 Em caso de furto, extravio, roubo ou danos na placa (inclusive dano à tarjeta e rompimento do lacre da placa traseira padrão convencional).

4 Mudança de município ou de estado.

5 Quando o veículo for reprovado em vistoria veicular nos procedimentos de transferência com observações sobre a placa e/ou lacre.

Os documentos dos veículos transferidos para o município de São Paulo que portavam a placa padrão convencional, não serão trocados/emplacados pela MAPFRE seguros com o novo modelo de placa MERCOSUL, ficando sob responsabilidade do arrematante a aquisição e emplacamento do veículo.

Caso haja eventual bloqueio administrativo ou de emplacamento devido a necessidade de troca no modelo MERCOSUL, a regularização taxas e encargos serão de responsabilidade do arrematante.

Havendo a necessidade de contratação de um despachante/prestador para aquisição da nova placa e ou recolhimento da placa antiga, a responsabilidade bem como taxas e encargos também serão por conta do arrematante.

Observação: Não Haverá Mais O Recolhimento Das Taxas De Emplacamento Pelo DETRAN SP, Mas E Sim Pelas Estampadoras.

Procedimento de baixa de restrição media monta/sinistro:

A restrição deve ser baixada no estado de origem antes de efetuar a transferência para o município/estado do comprador. Após a baixa da restrição, os casos do Detran/SP exige atualização do CRV para provar para onde esse veículo está sendo transferido. Verificar junto ao prestador que efetuou a liberação da restrição.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
3	23	i/chevrolet classic ls alcool/gasolina 2014 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
4	44	gm/prisma joy alcool/gasolina 2007 2008 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
5	80	i/m.benz gla200 gasolina 2014 2015 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
6	86	chevrolet/onix 1.4mt lt alcool/gasolina 2018 2018 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
7	34	renault/duster 20 d 4x2a alcool/gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
8	41	chev/onix 10mt hb alcool/gasolina 2022 2023 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
9	51	fiat/strada working alcool/gasolina 2015 2016 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
10	87	fiat/palio attractiv 1.4 alcool/gasolina 2012 2013 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
11	47	vw/up move ma alcool/gasolina 2014 2015 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
12	83	fiat/argo drive 1.0 alcool/gasolina 2018 2018 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
13	88	vw/up take ma alcool/gasolina 2014 2015 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
14	94	gm/vectra sedan elegance alcool/gasolina 2005 2006 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran

15	99	gm/celta 5 portas gasolina 2003 2003 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
16	20	fiat/argo trekking 1.3 alcool/gasolina 2021 2022 pequena monta roubo / chassi remarcado / motor remarcado / caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO
17	39	ford/ka se 1.0 ha alcool/gasolina 2014 2015 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
18	50	fiat/argo trekking 1.3 alcool/gasolina 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
19	84	ford/fiesta 1.6 flex alcool/gasolina 2010 2011 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
20	95	peugeot/208 act pack mt alcool/gasolina 2016 2017 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
21	38	i/chevrolet agile ltz alcool/gasolina 2013 2013 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
22	57	chev/onix 10tat ltz alcool/gasolina 2023 2024 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
23	89	vw/gol tl mb s alcool/gasolina 2014 2015 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
24	96	chery/celer 1.5 hb act alcool/gasolina 2017 2018 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
25	33	i/nissan tiida sedan 18f alcool/gasolina 2010 2011 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
26	52	vw/voyage 1.6l af5 alcool/gasolina 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

27	85	<p>i/vw jetta gasolina 2007 2007 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
28	79	<p>fiat/strada freedom 13cs alcool/gasolina 2023 2023 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
29	92	<p>fiat/strada adventure cd alcool/gasolina 2014 2015 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
30	98	<p>fiat/strada working cd alcool/gasolina 2015 2016 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
31	32	<p>ford/ka se 1.0 ha alcool/gasolina 2014 2015 sinistrado (media monta) roubo / chassi remarcado / motor remarcado / caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO</p>
32	48	<p>vw/nova saveiro cs alcool/gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) roubo / chassi remarcado / motor remarcado / caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO</p>
33	77	<p>toyota/corolla gli18 cvt alcool/gasolina 2015 2016 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
34	24	<p>fiat/strada endurance cs alcool/gasolina 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
35	26	<p>chevrolet/onix 1.0mt lt alcool/gasolina 2017 2018 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
36	36	<p>vw/polo 1.6 sportline alcool/gasolina 2014 2014 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>

37	70	<p>i/vw spacecross gii alcool/gasolina 2013 2013 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
38	76	<p>nissan/versa 16sl cvt alcool/gasolina 2019 2019 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
39	43	<p>honda/civic touring cvt gasolina 2016 2017 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
40	72	<p>peugeot/2008 allure at alcool/gasolina 2017 2017 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
41	74	<p>chevrolet/onix 1.4mt lt alcool/gasolina 2018 2019 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
42	73	<p>ford/ecosport xlt2.0flex alcool/gasolina 2011 2012 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
43	97	<p>ford/fiesta ha 1.5l sb alcool/gasolina 2015 2016 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
44	37	<p>hyundai/hb20 1.0m unique alcool/gasolina 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / veículo com restrição na origem. se necessário laudo csv para regularização será de responsabilidade exclusiva do arrematante. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
45	75	<p>i/ford focus 2l hc flex alcool/gasolina 2011 2012 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
46	101	<p>toyota/corolla xei 20 alcool/gasolina 2023 2023 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>

47	71	<p>chev/spin 1.8l mt ltz alcool/gasolina 2018 2018 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
48	35	<p>honda/civic lxr alcool/gasolina 2014 2014 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
49	102	<p>vw/t cross sense tsi ad alcool/gasolina 2021 2022 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
50	25	<p>ford/ka se 1.0 ha c alcool/gasolina 2019 2019 sinistrado (media monta) furto / chassi remarcado / motor remarcado / caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO</p>
51	54	<p>vw/parati 1.6 alcool/gasolina 2010 2010 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
52	56	<p>chev/prisma 1.4at ltz alcool/gasolina 2016 2016 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
53	19	<p>chev/onix 10tat ltz alcool/gasolina 2022 2023 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
54	22	<p>hyundai/hb2010ta plat.ss alcool/gasolina 2024 2024 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
55	28	<p>toyota/corolla xei 20 alcool/gasolina 2022 2023 pequena monta roubo / chassi remarcado / motor remarcado / caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO</p>
56	27	<p>i/toyota hilux cdsrxa4fd diesel 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
57	30	<p>i/toyota rav4 20l 4x4 gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>
58	45	<p>i/honda cr-v lx flex alcool/gasolina 2013 2013 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p>

59	55	i/kia sportage lx2 ffg3 alcool/gasolina 2017 2018 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
60	93	i/mmc asx 2.0 gasolina 2011 2012 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
61	31	mmc/pajero tr4 fl 2wd hp alcool/gasolina 2012 2012 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
62	42	i/fiat scudo cargo td diesel 2023 2024 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
63	91	jeep/compass longitude d diesel 2020 2021 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
64	100	fiat/toro volc at9 4x4 diesel 2023 2023 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
65	49	chevrolet/s10 ltz dd4a diesel 2017 2018 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
66	81	honda/hr-v exl cvt alcool/gasolina 2017 2017 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
67	29	i/hyundai azera 3.0 v6 gasolina 2012 2013 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
68	40	i/jac j3 turin gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
69	46	ford/ecosport se at 1.5 alcool/gasolina 2020 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
70	82	honda/fit ex cvt alcool/gasolina 2015 2016 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
71	53	i/kia cerato ff sx4 atnb alcool/gasolina 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

72	1	honda/cg 160 titan ex alcool/gasolina 2015/2016 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
73	2	honda/cb250f twister c s alcool/gasolina 2020/2020 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
74	3	jta-suzuki/vstrom650 gasolina 2015/2015 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
75	4	honda/cg 160 start gasolina 2023/2024 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
76	6	honda/cg 160 titan alcool/gasolina 2022/2023 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
77	7	honda/biz 125 alcool/gasolina 2020/2020 pequena monta roubo / chassi remarcado / motor remarcado conforme oficio n 5869/2024 / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - CHASSI REMARCADO MOTOR REMARCADO ROUBO/FURTO
78	8	honda/cg 160 fan alcool/gasolina 2017/2018 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
79	21	bmw/320i active flex alcool/gasolina 2021/2021 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
80	17	sr/randon sr tq inexistente 2011/2011 pequena monta roubo / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ROUBO/FURTO
81	78	vw/fox 1.6 gii alcool/gasolina 2014/2014 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
82	90	vw/nova saveiro rb mbvs alcool/gasolina 2021/2022 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
83	15	ford/cargo 1119 diesel 2019/2019 sinistrado (media monta) colisão / motor remarcado / veiculo sem carroceria / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
84	16	scania/r 440 a4x2 diesel 2013/2013 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
85	18	vw/24.260 crm 6x2 diesel 2022/2023 sinistrado (media monta) colisão / veiculo sem carroceria, regularização por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

86	118	vw/24.280 crm 6x2 diesel 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / carroceria removida, regularização por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
87	113	chevrolet/celta 1.0l lt alcool/gasolina 2011 2012 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
88	114	ford/ka se 1.0 ha b alcool/gasolina 2017 2018 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
89	115	gm/astra sedan elite alcool/gasolina 2004 2005 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
90	116	fiat/siena fire flex alcool/gasolina 2008 2008 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
91	117	chev/onix plus 10tat ltz alcool/gasolina 2023 2024 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
92	5	honda/pcx 160 abs gasolina 2023 2023 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
93	109	fiat/palio fire economy alcool/gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
94	110	i/toyota hilux cd4x4 srv diesel 2014 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
95	111	honda/nxr160 bros esdd alcool/gasolina 2018 2018 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
96	112	citroen/aircross live at alcool/gasolina 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

MAPFRE SQG

IPVA referente 2024 e anos anteriores, serão pagos integralmente pela Cia, conforme tabela abaixo:

Calendário de pagamento IPVA 2024

JANEIRO
ATÉ 29/02

FEVEREIRO
ATÉ 31/03

MARÇO
ATÉ 30/04

ABRIL
ATÉ 31/05

MAIO
ATÉ 30/06

Em caso de débitos de IPVA pendente, enviar dados do veículo e evidência do débito existente para análise. O DPVAT e a taxa de licenciamento do ano vigente serão de responsabilidade do arrematante.

Prazo para entrega da documentação 60 dias úteis.

DOS BENS

1. Os Lotes são VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, sem garantia do fabricante, sem garantia de funcionamento e sem garantia de reposição de quaisquer peças que porventura estejam faltando, não se responsabilizando o LEILOEIRO, nem o COMITENTE VENDEDOR pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes.
2. Caso o nº do motor físico informado desses lotes, estejam divergentes do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e estes NÃO possuam QUEIXA DE FURTO, a regularização ficará por conta dos arrematantes.
3. O leiloeiro, o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o Arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria.
4. O leiloeiro e o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam por débitos de qualquer natureza que eventualmente recaiam sobre os bens ofertados em Leilão tais como, documentação vencida, multas de trânsito, recibo, etc.
5. Todas as companhias do Grupo Mapfre não se responsabilizam por RESTRIÇÕES JUDICIAIS, que por ventura venham aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições através de um procedimento judicial conhecido como EMBARGOS DE TERCEIROS.
6. Veículos que estiverem com a restrição/bloqueio junto aos órgãos governamentais por exclusão/alteração do Gás Natural Veículos, GNV será de exclusiva responsabilidade do comprador a realização do laudo CSV para a regularização da restrição. Após a regularização da restrição deve-se acionar uma empresa credenciada (Despachante), para realização dos procedimentos aos órgãos governamentais, para emissão de uma carta do DETRAN liberando a realização do Laudo do Inmetro para retirada da informação de GNV do sistema
7. Veículos que estiverem com as etiquetas autodestrutivas (ETA) danificadas e/ou ausentes, será de responsabilidade do comprador realizar a solicitação da 2ª via das etiquetas ao fabricante ou a concessionária através do ofício de solicitação emitido pelo Detran, o mesmo será entregue juntamente com Certificado de Registro do Veículo (CRV).
8. Veículos sinalizados como regravadas, Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.
9. Veículos sem KIT GNV instalado, porém constando a informação no CRV no campo combustível GNV, a regularização, bem como taxas e encargos será de responsabilidade exclusiva do comprador.
10. Veículos transferidos no estado do Rio de Janeiro. Numeração de placa no novo modelo MERCOSUL, conforme resoluções 729 e 733 do departamento nacional de trânsito (DENATRAN). Será de responsabilidade exclusiva do arrematante, todos os procedimentos, bem como as taxas e os encargos.

RESTRIÇÃO/BLOQUEIO DIVERSOS POR EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE GNV:

Veículos que estiverem com a restrição/bloqueio junto aos órgãos governamentais por exclusão/alteração do Gás Natural Veículos GNV, será de exclusiva responsabilidade do comprador a realização do laudo CSV para a regularização da restrição. Após a regularização da restrição deve-se acionar uma empdimentos aos órgãos governamentais, para emissão de uma carta do DETRAN liberando a realização do Laudo do Inmetro para retirada da informação de GNV do sistema.

Para compra de veículos BLDOS, os r to ao Exército a ATVB (Autorização para transferência de veículos Blindados) conforme portaria nº 94 de 16/08/2019 seção II e III arts. 47 ao 54 do Ministério da Defesa.

Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em

nome de terceiros) com a descrição Veículo sem registro, 30 dias, será por conta do Arrematante;
O leiloeiro e o (s) comitente (s) vendedor (es) não se responsabilizam por débitos de até R\$ 500,00 que eventualmente recaiam sobre os bens ofertados em leilão tais como: documentação vencida, multas de trânsito, recibo CRLV. os valores superiores a R\$ 500,00 deverão ser apresentados ao leiloeiro que encaminhará para análise do ressarcimento para a seguradora.

NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO/TROCA DAS PLACAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO NOVO PADRÃO MERCOSUL:

Conforme a legislação federal de trânsito, o novo modelo de placas de identificação veicular - PIV, que segue o padrão estabelecido pelo MERCOSUL, será exigido a partir de 31 de janeiro de 2020 nos seguintes casos:

- 1 Registro de veículo 0 km.
- 2 Mudança de categoria do veículo. Condições válidas a partir de: 06.02.2020_rev. 12
- 3 Em caso de furto, extravio, roubo ou danos na placa (inclusive dano à tarjeta e rompimento do lacre da placa traseira padrão convencional).
- 4 Mudança de município ou de estado.
- 5 Quando o veículo for reprovado em vistoria veicular nos procedimentos de transferência com observações sobre a placa e/ou lacre.

Os documentos dos veículos transferidos para o município de São Paulo que portavam a placa padrão convencional, não serão trocados/emplacados pela MAPFRE seguros com o novo modelo de placa MERCOSUL, ficando sob responsabilidade do arrematante a aquisição e emplacamento do veículo.

Caso haja eventual bloqueio administrativo ou de emplacamento devido a necessidade de troca no modelo MERCOSUL, a regularização taxas e encargos serão de responsabilidade do arrematante.

Havendo a necessidade de contratação de um despachante/prestador para aquisição da nova placa e ou recolhimento da placa antiga, a responsabilidade bem como taxas e encargos também serão por conta do arrematante.

Observação: Não Haverá Mais O Recolhimento Das Taxas De Emplacamento Pelo DETRAN SP, Mas E Sim Pelas Estampadoras.

Procedimento de baixa de restrição media monta/sinistro:

A restrição deve ser baixada no estado de origem antes de efetuar a transferência para o município/estado do comprador. Após a baixa da restrição, os casos do Detran/SP exige atualização do CRV para provar para onde esse veículo está sendo transferido. Verificar junto ao prestador que efetuou a liberação da restrição.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
97	240	renault/logan expr 16 m gasolina/alcool/gas natur 2014 2015 sucata (grande monta) sem motor / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran - SEM MOTOR

ALFA SEGUROS

Ipva 2024 por conta do arrematante - Salvados com danos de colisão, sem teste do funcionamento mecânico e ou garantias de funcionamento.

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

Documento de transferência (ATPV) será entregue até 45 dias após a regularização da RES 809/2020 do Contran.

O CRV será entregue até 60 dias após a abertura do Detran/SP.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
99	147	i/porsche cayenne v6 gasolina 2007 2008 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
100	139	jeep/renegeade lgtd t270 alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
101	140	fiat/uno mille economy alcool/gasolina 2011 2012 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
102	142	i/fiat siena fire flex alcool/gasolina 2010 2011 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
103	145	vw/up take ma alcool/gasolina 2016 2016 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
104	130	honda/hr-v lx cvt alcool/gasolina 2020 2020 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
105	132	vw/gol 1.0 ecomotion giv alcool/gasolina 2012 2013 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
106	143	vw/gol special gasolina 1998 1999 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
107	135	honda/wr-v ex cvt alcool/gasolina 2017 2018 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
108	138	ford/ka se 1.0 ha b alcool/gasolina 2018 2018 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
109	141	ford/ka se 1.0 sd c gasolina/alcool/gas natur 2019 2019 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
110	121	fiat/siena el 1.4 flex alcool/gasolina 2012 2013 pequena monta roubo/furto / danos mecânicos e peças faltantes por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ROUBO/FURTO
111	124	fiat/siena el 1.4 flex alcool/gasolina 2013 2013 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

112	134	renault/kwid zen 10mt alcool/gasolina 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
113	127	i/chev sonic ltz hb at alcool/gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / recall não atendido / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
114	137	toyota/yaris hb xlplusat alcool/gasolina 2018 2019 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
115	125	renault/kwid zen 10mt alcool/gasolina 2017 2018 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
116	144	i/nissan march 16s flex alcool/gasolina 2013 2014 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
117	128	gm/astra hb 4p elegance alcool/gasolina 2006 2006 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
118	129	i/fiat siena el 1.4 flex gasolina/alcool/gas natura 2013 2014 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
119	131	fiat/strada freedom cd alcool/gasolina 2020 2020 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
120	136	i/hyundai veracruz 3.8v6 gasolina 2010 2011 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
121	123	fiat/toro volcano at9 d4 diesel 2020 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
122	122	honda/fit exl cvt alcool/gasolina 2016 2016 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
123	126	jeep/renegade lngtd at d diesel 2017 2018 pequena monta colisão / danos mecânicos e peças faltantes por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
124	120	i/nissan frontier sel diesel 2008 2008 pequena monta colisão / danos mecânicos e peças faltantes por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

125	146	i/yinxiang iros one gasolina 2008 2009 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
126	171	honda/cg 150 titan esd gasolina 2007 2008 pequena monta colisão / danos mecânicos e peças faltantes por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
127	119	hyundai/creta 16a pulse alcool/gasolina 2017 2018 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
128	133	toyota/etios hb x 13l mt alcool/gasolina 2017 2018 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
129	170	jeep/renegeade sport at alcool/gasolina 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - MOTOR DEU PARTIDA NA ENTRADA
130	148	i/peugeot 208 active at alcool/gasolina 2021 2022 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
131	149	citroen/c3 feel 1.0 alcool/gasolina 2022 2023 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

BEM PROTEGE

IPVA 2024 PAGO. Os veículos da Bem Protege serão vendidos no ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, porém são carros SINISTRADOS, podendo cair o impedimento após o Leilão, a regularização será por conta do arrematante.

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
132	194	renault/logan exp 1016v alcool/gasolina 2009 2010 sinistrado (media monta) veículo sinistrado, regularização por conta do arrematante, documentação para transferência será entregue após a baixa do sinistro / colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
133	191	chevrolet/onix 10mt joye alcool/gasolina 2017 2018 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
134	190	ford/fiesta sedan1.6flex gasolina/alcool/gas natur 2013 2014 sinistrado (media monta) alagamento / veículo com gnv vencido, regularização do gnv por conta do arrematante / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ENCHENTE/ALAGAMENTO

135	198	fiat/palio wk adven flex alcool/gasolina 2005 2005 sinistrado (media monta) alagamento / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ENCHENTE/ALAGAMENTO
136	208	renault/sandero zen10mt alcool/gasolina 2020 2021 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
137	196	vw/voyage 1.0 gasolina/alcool/gas natur 2012 2013 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
138	203	fiat/palio wk adven flex alcool/gasolina 2008 2009 sinistrado (media monta) veículo sinistrado, regularização por conta do arrematante, documentação para transferência será entregue após a baixa do sinistro / colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
139	205	gm/celta 2p spirit alcool/gasolina 2009 2010 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
140	206	vw/fox 1.0 alcool/gasolina 2006 2006 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
141	207	honda/fit lx flex alcool/gasolina 2012 2013 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
142	197	fiat/mobi trekking 1.0mt alcool/gasolina 2021 2022 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
143	199	i/hyundai i30 wagon gasolina 2010 2011 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
144	200	fiat/siena essence 1.6 alcool/gasolina 2013 2014 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
145	204	honda/civic exs gasolina 2007 2007 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
146	192	honda/civic lx gasolina 1999 1999 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
147	193	chevrolet/s10 lt dd2 diesel 2013 2013 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
148	201	toyota/etios hb xls alcool/gasolina 2015 2015 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
149	195	honda/pcx 150 gasolina 2016 2016 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
150	202	yamaha/fz15 fazer abs alcool/gasolina 2023 2024 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

151	209	honda/adv 150 gasolina 2021 2021 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
-----	-----	---

GOL PLUS

IPVA 2024 por conta do arrematante. Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
153	222	honda/city lx flex alcool/gasolina 2009 2010 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
154	223	renault/sandero exp1016v alcool/gasolina 2008 2009 sucata (grande monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
155	224	vw/polo sedan 1.6 alcool/gasolina 2008 2009 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
156	226	citroen/c3 glx 14 flex alcool/gasolina 2009 2010 pequena monta furto / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ROUBO/FURTO
157	221	yamaha/crosser z abs alcool/gasolina 2022 2023 pequena monta colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
158	220	chevrolet/onix 1.0mt lt alcool/gasolina 2014 2014 sucata (grande monta) roubo / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran - ROUBO/FURTO
159	227	dafra/nh 190 gasolina 2021 2021 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
160	225	renault/sandero pr1616va alcool/gasolina 2011 2012 sinistrado (media monta) colisão / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

LIONS

IPVA 2024 PAGO - Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
-----	------	-----------

161	235	vw/gol 1.0l mc4 gasolina/alcool/gas natur 2019 2019 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
-----	-----	---

NOVA LOCALIZA

IPVA 2024 pago

Informamos que, por motivos operacionais, a venda de veículos da Localiza para arrematantes com residência no estado de Sergipe está temporariamente suspensa. **O leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por qualquer divergência posterior ao leilão quanto à classificação de monta dos veículos, caso ocorra divergência para média monta, a regularização será por conta do arrematante.**

A liberação da venda em condicional será a critério da companhia. Caso não seja liberada em até 48 horas úteis, o arrematante terá o direito de cancelar ou aguardar até a liberação. IPVA 2024 PAGO - Em caso de débitos em aberto, o arrematante deverá acionar o setor de documentação do palácio dos leilões para orientação. Os débitos não podem ser pagos pelo arrematante.

Caso o veículo arrematado possua em seu prontuário alguma autuação de infração de trânsito, o que não impede a sua transferência para o Arrematante, logo que convertida em multa, este deverá comunicar o Palácio dos Leilões, que encaminhará à Comitente para o devido pagamento. O Arrematante não deve realizar o pagamento da multa.

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

Veículo BLINDADO somente será retirado do pátio após a entrega de toda a documentação necessária. Cabe ao arrematante a responsabilidade de dar entrada à documentação no Exército e obter o requerimento de autorização de rodagem. Visando a regularidade no cumprimento das obrigações relacionadas ao tema, necessário se faz alinharmos os documentos obrigatórios para venda veículos Blindados de toda a frota, não podendo ter distinção por empresa.

- Pessoa Jurídica: O CR do exército do CNPJ (comprador) atualizado e válido.

- Pessoa Física: CNH, certidão de idoneidade e comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses) e Autorização de transferência de veículo blindado*

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO BLINDADO USADO: Procedimentos para solicitação de autorização para transferência de propriedade de veículo blindado:

Público alvo: pessoas físicas e jurídicas que pretendem adquirir veículo blindado usado.

CONDIÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO: Para autorização do Exército, serão consideradas, em simultâneo, os seguintes requisitos:

1. documentação completa e conforme;
2. requerente (PF ou PJ) onde está domiciliado
3. idoneidade do requerente/representante legal;
4. veículo objeto da autorização com modificação blindagem no CRLV; e
5. veículo objeto da autorização com processo concluído no SICOVAB (verificado pelo SFPC).

ATENÇÃO: o não cumprimento de qualquer dos requisitos implicará INDEFERIMENTO da autorização (não há pendenciamento).

JUNTADA DE DOCUMENTOS: A solicitação para transferência de propriedade de VAB deverá estar instruída com os seguintes documentos, conforme sequência descrita na Ficha de Verificação:

1) Adquirente Pessoa Física:

1. ficha de Verificação
2. requerimento (não preencher à mão);
3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem;
4. cópia de documento de identificação (preferencialmente o RG);
5. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública (Estado onde reside).

6. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de PCE

2) Adquirente Pessoa Jurídica:

1. ficha de Verificação ;

2. requerimento (não preencher à mão);

3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem.

4. cópia do ato constitutivo registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica (CRPJ);

5. cópia de documento de identificação do representante legal (preferencialmente o RG);

6. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública do Esta representante legal (ATENÇÃO); e

7. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de

ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: A comunicação com o requerente se dará da seguinte maneira:

1) Autorização DEFERIDA: mensagem oficial, comunicada através do Sistema de Protocolo - SISPROT

Obs.: após o deferimento, a Autorização será enviada ao e-mail constante do requerimento.

2) Autorização INDEFERIDA />

ATENÇÃO: A validade da autorização para transferência de VAB é de 60 (sessenta) dias.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
162	270	mmc/I200 triton spo gl diesel 2020 2021 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

LOCALIZA

IPVA 2024 pago

Informamos que, por motivos operacionais, a venda de veículos da Localiza para arrematantes com residência no estado de Sergipe está temporariamente suspensa. **O leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por qualquer divergência posterior ao leilão quanto à classificação de monta dos veículos, caso ocorra divergência para média monta, a regularização será por conta do arrematante.**

A liberação da venda em condicional será a critério da companhia. Caso não seja liberada em até 48 horas úteis, o arrematante terá o direito de cancelar ou aguardar até a liberação. IPVA 2024 PAGO - Em caso de débitos em aberto, o arrematante deverá acionar o setor de documentação do palácio dos leilões para orientação. Os débitos não podem ser pagos pelo arrematante.

Caso o veículo arrematado possua em seu prontuário alguma autuação de infração de trânsito, o que não impede a sua transferência para o Arrematante, logo que convertida em multa, este deverá comunicar o Palácio dos Leilões, que encaminhará à Comitente para o devido pagamento. O Arrematante não deve realizar o pagamento da multa.

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

Veículo BLINDADO somente será retirado do pátio após a entrega de toda a documentação necessária. Cabe ao arrematante a responsabilidade de dar entrada à documentação no Exército e obter o requerimento de autorização de rodagem. Visando a regularidade no cumprimento das obrigações relacionadas ao tema, necessário se faz alinharmos os documentos obrigatórios para venda veículos Blindados de toda a frota, não podendo ter distinção por empresa.

- Pessoa Jurídica: O CR do exército do CNPJ (comprador) atualizado e válido.

- Pessoa Física: CNH, certidão de idoneidade e comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses) e Autorização de transferência de veículo blindado*

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO BLINDADO USADO: Procedimentos para solicitação de autorização para transferência de propriedade de veículo blindado:

Público alvo: pessoas físicas e jurídicas que pretendem adquirir veículo blindado usado.

CONDIÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO: Para autorização do Exército, serão consideradas, em simultâneo, os seguintes requisitos:

1. documentação completa e conforme;
2. requerente (PF ou PJ) onde está domiciliado
3. idoneidade do requerente/representante legal;
4. veículo objeto da autorização com modificação blindagem no CRLV; e
5. veículo objeto da autorização com processo concluído no SICOVAB (verificado pelo SFPC).

ATENÇÃO: o não cumprimento de qualquer dos requisitos implicará INDEFERIMENTO da autorização (não há pendenciamento).

JUNTADA DE DOCUMENTOS: A solicitação para transferência de propriedade de VAB deverá estar instruída com os seguintes documentos, conforme sequência descrita na Ficha de Verificação:

1) Adquirente Pessoa Física:

1. ficha de Verificação
2. requerimento (não preencher à mão);
3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem;
4. cópia de documento de identificação (preferencialmente o RG);
5. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública (Estado onde reside).
6. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de PCE

2) Adquirente Pessoa Jurídica:

1. ficha de Verificação ;
2. requerimento (não preencher à mão);
3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem.
4. cópia do ato constitutivo registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica (CRPJ);
5. cópia de documento de identificação do representante legal (preferencialmente o RG);
6. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública do Estabelecimento legal (ATENÇÃO); e
7. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de

ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: A comunicação com o requerente se dará da seguinte maneira:

1) Autorização DEFERIDA: mensagem oficial, comunicada através do Sistema de Protocolo - SISPROT

Obs.: após o deferimento, a Autorização será enviada ao e-mail constante do requerimento.

2) Autorização INDEFERIDA />

ATENÇÃO: A validade da autorização para transferência de VAB é de 60 (sessenta) dias.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
164	162	i/fiat cronos drive 1.3 alcool/gasolina 2023 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
165	265	fiat/strada endurance cs alcool/gasolina 2023 2023 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
166	260	citroen/c4cactus feel at alcool/gasolina 2022 2022 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
167	259	fiat/mobi like alcool/gasolina 2022 2023 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
168	253	fiat/mobi like alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

169	261	hyundai/hb20s 10m comfor alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
170	264	fiat/argo drive 1.0 alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
171	250	chev/onix 10mt lt2 alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
172	252	fiat/argo 1.0 alcool/gasolina 2021 2022 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
173	255	hyundai/hb20s10ta comfor alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
174	251	hyundai/hb20s10ta comfor alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
175	254	hyundai/hb20 10m comfort alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra alagamento / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ENCHENTE/ALAGAMENTO
176	258	vw/voyage mpi alcool/gasolina 2022 2023 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
177	256	i/renault zoe neo int eletrico/fonte externa 2022 2023 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
178	257	chev/onix plus 10tat ltz alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
179	161	fiat/mobi like alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. ** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran
180	266	chevrolet/montana ls2 alcool/gasolina 2019 2020 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
181	262	chev/onix 10mt lt2 alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
182	263	fiat/mobi like alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra alagamento / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate. - ENCHENTE/ALAGAMENTO
183	267	fiat/mobi like alcool/gasolina 2022 2023 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

184	268	fiat/fiorino endurance alcool/gasolina 2023 2024 no estado que se encontra a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.
-----	-----	---

BANCO BMG

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
185	230	i/kia besta est diesel 1996 1996 no estado que se encontra ipva 2024 pago / a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.

MOVIDA

IPVA 2024 PAGO - O leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por qualquer divergência posterior ao leilão quanto à classificação de monta dos veículos, caso ocorra divergência para média monta, a regularização será por conta do arrematante. Ao ofertar lances, o Arrematante possui ciência que, além da Nota de Arrematação, a venda será formalizada por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda, disponível no atendimento do Palácio dos Leilões, razão pela qual, declara pleno conhecimento das condições nele previstas.

Todos os bens serão vendidos no estado que se encontram, sem garantia, isentando a companhia e o leiloeiro de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos, sejam eles ocultos ou não.

O certificado de registro do veículo (crv) será enviado no prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias a constar da data do recebimento do valor integral do veículo pelo arrematado e desde que o arrematante assine todos os documentos da compra.

(A partir de 02/10/2023 a Movida arcará com multas a partir de r\$1000,00 reais, até o valor de r\$ 999,00 as multas serão por conta do arrematante.) incluindo multas de trânsito e multa de averbação, caso incida sobre a transferência, serão de responsabilidade exclusiva do arrematante.

Não existe qualquer garantia sobre o veículo, que os veículos serão entregues no estado em que se encontram, ainda que itens e acessórios estejam faltando, incluindo, mas não se limitando estepe, rádio, manual do proprietário, tapete, chave reserva dos veículos.

Os veículos equipados com kit gás e, na ausência do certificado do cilindro e demais documentos do kit gás, a regularização será por conta do arrematante, bem como os veículos sem kit gás, mas que conste no documento gnv, a baixa do gnv (alteração de combustível)

junto ao órgão de trânsito também será por conta do arrematante. Caso algum veículo esteja com a numeração do chassi e motor remarcada no mesmo local dos números originais ou

em local diferente da posição original, fica o interessado/arrematante ciente de que deverá verificar antes de adquirir o veículo junto ao órgão/ departamento de trânsito do estado/ município para o qual o interessado/arrematante efetuará a transferência de propriedade do veículo, se este aceita realizar a transferência com a remarcação que foi efetuada. qualquer dano, ferrugem ou avaria na numeração do chassi ou motor e/ou próxima a mesma, se houver necessidade de reparo e/ou remarcação ou qualquer tipo de regularização será responsabilidade exclusiva do arrematante, isentando a companhia de quaisquer reclamações e todo e qualquer ônus.

Caso seja necessária a remarcação de identificação do veículo nos vidros, seja por estar ilegível, inexistente ou raspado, será responsabilidade exclusiva do arrematante.

Será responsabilidade exclusiva do arrematante a regularização das etiquetas originais dos veículos em caso de ausência, avaria ou adulteração, inclusive nos casos em que seja necessário solicitar novas etiquetas junto à montadora.

Os veículos blindados não terão garantia quanto à blindagem, sendo que toda e qualquer documentação referente a blindagem e eventual regularização será responsabilidade

exclusiva do arrematante, devendo o mesmo obedecer aos critérios da legislação vigente, assumindo toda e

qualquer responsabilidade e obrigação.

Placas no padrão Mercosul divergente no veículo e/ou no crv/crvl: estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
186	158	<p>ford/ka se 1.0 ha c alcool/gasolina 2020 2021 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
187	153	<p>hyundai/hb20 10m vision alcool/gasolina 2021 2022 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
188	157	<p>i/peugeot partner 1.6 alcool/gasolina 2019 2020 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
189	151	<p>vw/voyage 1.6l mb5 alcool/gasolina 2019 2020 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
190	155	<p>chev/onix plus 10tat ltz alcool/gasolina 2023 2024 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
191	152	<p>mmc/l200 triton spo gl diesel 2021 2022 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
192	154	<p>chevrolet/s10 ls dd4 diesel 2021 2022 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
193	156	<p>ford/ka trail 1.5 ha b alcool/gasolina 2018 2018 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>

NOVA UNIDAS

IPVA 2024 PAGO

O leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por qualquer divergência posterior ao leilão quanto à

classificação de monta dos veículos, caso ocorra divergência para média monta, a regularização será por conta do arrematante.

A liberação da venda em condicional será a critério da companhia. Caso não seja liberada em até 48 horas úteis, o arrematante terá o direito de cancelar ou aguardar até a liberação. - Em caso de débitos em aberto, o arrematante deverá acionar o setor de documentação do palácio dos leilões para orientação. Os débitos não podem ser pagos pelo arrematante.

Caso o veículo arrematado possua em seu prontuário alguma autuação de infração de trânsito, o que não impede a sua transferência para o Arrematante, logo que convertida em multa, este deverá comunicar o Palácio dos Leilões, que encaminhará à Comitente para o devido pagamento. O Arrematante não deve realizar o pagamento da multa.

Placas no padrão MERCOSUL Divergente no VEÍCULO e/ou no CRV/CRVL: Estampagem e emplacamento da placa no padrão Mercosul ficará por conta do arrematante, bem como taxas e encargos.

Veículo BLINDADO somente será retirado do pátio após a entrega de toda a documentação necessária. Cabe ao arrematante a responsabilidade de dar entrada à documentação no Exército e obter o requerimento de autorização de rodagem.

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO BLINDADO USADO: Procedimentos para solicitação de autorização para transferência de propriedade de veículo blindado:

Público alvo: pessoas físicas e jurídicas que pretendem adquirir veículo blindado usado.

CONDIÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO: Para autorização do Exército, serão consideradas, em simultâneo, os seguintes requisitos:

1. documentação completa e conforme;
2. requerente (PF ou PJ) onde está domiciliado
3. idoneidade do requerente/representante legal;
4. veículo objeto da autorização com modificação blindagem no CRLV; e
5. veículo objeto da autorização com processo concluído no SICOVAB (verificado pelo SFPC).

ATENÇÃO: o não cumprimento de qualquer dos requisitos implicará INDEFERIMENTO da autorização (não há pendenciamento).

JUNTADA DE DOCUMENTOS: A solicitação para transferência de propriedade de VAB deverá estar instruída com os seguintes documentos, conforme sequência descrita na Ficha de Verificação:

1) Adquirente Pessoa Física:

1. ficha de Verificação
2. requerimento (não preencher à mão);
3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem;
4. cópia de documento de identificação (preferencialmente o RG);
5. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública (Estado onde reside).
6. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de PCE

2) Adquirente Pessoa Jurídica:

1. ficha de Verificação ;
2. requerimento (não preencher à mão);
3. cópia do CRLV contendo a observação blindagem.
4. cópia do ato constitutivo registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica (CRPJ);
5. cópia de documento de identificação do representante legal (preferencialmente o RG);
6. Atestado de Antecedentes Criminais fornecido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado onde reside o representante legal (**ATENÇÃO**); e
7. GRU e comprovante de pagamento da taxa de autorização para aquisição de

ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: A comunicação com o requerente se dará da seguinte maneira:

1) Autorização DEFERIDA: mensagem oficial, comunicada através do Sistema de Protocolo - SISPROT

Obs.: após o deferimento, a Autorização será enviada ao e-mail constante do requerimento.

2) Autorização INDEFERIDA: mensagem oficial, comunicada através do Sistema de Protocolo - SISPROT

ATENÇÃO: A validade da autorização para transferência de VAB é de 60 (sessenta) dias.

**** Para recall pee após a regularização na concessionária, regularização por conta do arrematante**

SEQ	LOTE	DESCRIÇÃO
195	185	<p>chev/onix plus 10mt lt2 alcool/gasolina 2023 2024 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
196	179	<p>vw/gol mpi alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
197	178	<p>fiat/mobi like alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
198	177	<p>fiat/strada endurance cs alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
199	181	<p>vw/saveiro cs rb mpi alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
200	187	<p>fiat/strada endurance cs alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
201	183	<p>hyundai/hb20s 10m limite alcool/gasolina 2023 2024 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
202	180	<p>vw/polo track ma alcool/gasolina 2023 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.**</p> <p>obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
203	182	<p>chev/onix 10mt hb alcool/gasolina 2024 2025 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
204	184	<p>vw/virtus hl ac alcool/gasolina 2023 2024 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>

205	186	<p>fiat/strada enduran cs13 alcool/gasolina 2024 2024 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
206	175	<p>fiat/mobi like alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.</p> <p>** obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>
207	176	<p>vw/gol mpi alcool/gasolina 2022 2023 sucata (grande monta) a descrição pode não apresentar a totalidade dos danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios do veículo. sendo de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem antes do arremate.**</p> <p>obrigatório credenciamento da pessoa jurídica junto ao detran</p>